

ERGENE®

CHEMICAL GENERAL MAINTENANCE

Technical Data Sheet

RG.88 PENETRATING OIL

PELEPAS KARAT PADA BAUT & MUR, MEMBERSIHKAN DAN MELINDUNGI

ERGENE – RG. 88 dibuat khusus untuk mempermudah menghilangkan karat dan kerak yang melekat kuat atau menyatu pada dua bagian logam. Melepaskan baut dan mur yang telah menyatu (macet) karena karat dalam waktu yang singkat.

ERGENE – RG. 88 adalah kombinasi dari berbagai jenis bahan aktif yang dibutuhkan agar mampu mengadakan penetrasi (penembusan), pelumasan – pelumasan pembersihan dan perlindungan terhadap logam.

ERGENE – RG. 88 mampu menembus ke dalam lapisan karat, membersihkan, dan menghilangkan kerak karat. Kemudian merambat ke permukaan logam, memberikan lapisan proteksi agar terhindar dari gangguan korosi kelembaban.

Keunggulan

- Menembus dan menghilangkan dengan cepat kerak karat dan korosi
- Tidak mengandung bahan acid
- Menghilangkan debu, minyak / lemak / oli dan kotoran yang melekat
- Mencegah dan menghilangkan kerusakan / patah dua bagian yang menyatu karena kerak karat pada saat pelepasan.

Penggunaan

ERGENE – RG. 88 adalah produk serba guna untuk berbagai kebutuhan perawatan pada tractor, alat – alat berat, automotive, pumps, mesin – mesin, engsel, perkapalan, bengkel, dll.

Cara pemakaian

Semprotkan ERGENE – RG. 88 atau kuaskan dengan merata pada bagian yang akan dibersihkan, biarkan beberapa saat agar produk meresap ke dalam lapisan kerak karat.

Penanganan

Simpan produk di tempat yang teduh dan kering.

Kemasan

- 300 ml / can
- 500 ml / can
- 20 liter / Pail

